


LCD



Exit or return to the previous interface;
Wyjście lub powrót do poprzedniego interfejsu;



Scroll down or modify parameter values
Przewiń w dół lub zmodyfikuj wartości parametrów



Confirmation after entering or modifying parameters
Potwierdzenie po wprowadzeniu lub zmodyfikowaniu parametrów


Set CT Position *Ustaw pozycję CT*

Data

Status

Setting

Control





CTPosition:


LoadSide

Current :LoadSide

CancelSelectSure




Set CT Ratio Ustaw współczynnik CT



Set the CT ratio according to the actual size of the CT, ex. 200:5 or 100:5

Ustaw współczynnik CT zgodnie z faktycznym rozmiarem CT, np. 200:5 lub 100:5


Alarm Handling Obsługa alarmu



If you turn on SVG, 30s later alarm, the voltage phase sequence is reversed-please change positive to negative.

Jeśli SVG zostanie włączony, po 30 s pojawi się alarm. Kolejność faz napięcia jest odwrócona – proszę zmienić z pozytywnej na negatywną.


Compensation reversed *Kompensacja odwrócona*



If CT polarity is wrong, please set P2→P1.

Jeśli biegunowość CT jest nieprawidłowa, ustaw P2→P1.


Set Auto Start *Ustaw automatyczny start*



If there are no other issues, set auto start so that it will run automatically after next powered on. Otherwise, it will start manually.

Jeśli nie ma innych problemów, ustaw automatyczny start, aby urządzenie uruchamiało się automatycznie po kolejnym włączeniu zasilania. W przeciwnym razie uruchomi się ręcznie.

Save parameter settings *Zapisywanie ustawienia parametrów*



After finish parameter settings. Control -Confirm Parameters

Po zakończeniu ustawiania parametrów: Sterowanie – Zatwierdzenie parametrów.